

## Spalter i drægtighedsstaldens boxe.

Af svinedyrlæge Claus Jeppesen, Svinepraksis.dk

I begyndelsen af 2011 blev jeg kontaktet af ejeren af Rostedgård ved Hornsyld, proprietær Claus Tingleff og dennes driftsleder Jakob Toftebjerg omkring problemer med sår på ydersiden af nogle af søernes bagbens koder / biklove i 2 stalde med boxede søer.



Efter en nøje gennemgang af søernes historik, inventar, spalter osv. fandt jeg frem til, at årsagen skulle findes i skarpe kanter og grater på spalternes hjørner efter års slid.



Løsningen lå lige for, idet det gjaldt om at få "hvalmet" spalternes kanter.




Dette blev foretaget, med vinkelsliber påsat sandpapirsslibeskive, efterhånden, som det enkelte faringshold blev flyttet til farestalden.



Vær opmærksom på, at en almindelig betonskæreskive ikke er så god til det som slibeskiven, idet skæreskiven er sværere at styre, nemmere laver hakker og risikerer at tage for meget af spalten.



Vi har ikke set nye tilfælde i de boxe, hvor behandlingen er blevet foretaget.



Driftsleder Jakob Toftebjerg er glad for sine "nye" spalter.

Niels Agger	Hedensted	4017 1208	na@svinepraksis.dk
Anders Elvstrøm	Odder	6163 8832	ae@svinepraksis.dk
Jens Gammelgaard	Hadsten	2124 2933	jg@svinepraksis.dk
Anders Holm	Odder	6162 2600	ah@svinepraksis.dk
Micahel Jans	Bredsten	2045 2432	mj@svinepraksis.dk

Claus jeppesen	Horsens	2092 7200	cj@svinepraksis.dk
Niels P. Ludvigsen	Nørager	4040 5869	npl@svinepraksis.dk
Christian Pårup	Skanderborg	3069 2100	cp@svinepraksis.dk
Claus Søndergård	Fredericia	4010 4701	cs@svinepraksis.dk
Jens Sørensen	Odder	6162 2601	js@svinepraksis.dk